

Samlevejledning af 218-100 Råvildt-automat

Del-liste:

4 ben

1 Foderboks

1 låg

Skruer


Pose 1:

4 mellemlange skruer t/ben

4 lange skruer t/ben

Pose 2:

8 korte skruer t/låg



1
Benene placeres så underste skruehul er midt på underste lægte.
Overkanten af ben justeres så de er midtfor på foderboksen.



2
Der forbores med et 3,5 mm bor, så træet ikke flækker ved montering



3
Brug de lange skruer til montering af benene i det nederste skruehul



4
Brug de mellemlange skruer til montering af benene i det øverste skruehul



5
Ved montering af andet hold ben følges foregående fremgangsmåde, samtidig med der sigtes efter de først monterede ben



6
Låget monteres med de korte skruer

Sørg for at være sikker på at alle dele forefindes inden montering.
Vendt med at efterspænde skruer til du er sikker på de er monteret rigtigt.